

FORMATO N° 7  
Estaciones de Bombeo de Agua Potable  
al 31.12.2018

Estación de bombeo		Capacidad de bombeo Q(l/s)	Estado de conservación	Proporción de agua bombeada (%)	Ubicación	Observaciones
N°	Nombre					

I.- Pozos del Sistema de Distribucion

95	San Martin 2	30	bueno	100	San Martín de Porres	Paralizado por problema de falta conexión al sistema de lubricacion y bomba de cloro.
99	Condevilla	30	bueno	100	San Martín de Porres	Reserva
105	Res Sta Cruz	10	malo	100	San Isidro	
109	Caja de Agua 1	30	malo	100	San Juan de Lurigancho	
113	La Castellana	20	malo	100	Santiago de Surco	
115	Rosales 2	30	regular	100	Santiago de Surco	
129	Vista Alegre 2	17	regular	100	Santiago de Surco	
<b>134</b>	<b>Sta Anita 1</b>	<b>13</b>	<b>regular</b>	<b>100</b>	<b>Santa Anita</b>	
141	Canta	17	bueno	100	San Martín de Porres	Reserva
142	Amalia Puga	43	bueno	100	San Martín de Porres	Reserva
154	Zarate 1	18	regular	100	San Juan de Lurigancho	
155	Zarate 2	18	regular	100	San Juan de Lurigancho	
161	San Felipe 2	40	bueno	100	Comas	Reserva
162	Palao	30	bueno	100	San Martín de Porres	Reserva
<b>164</b>	<b>Sta Anita</b>	<b>10</b>	<b>regular</b>	<b>100</b>	<b>Santa Anita</b>	<b>Reemplazado por el Pozo N° 873-Es Conforme</b>
167	Virreyña	35	regular	100	Santiago de Surco	
171	Jorge Chavez	10	malo	100	Surquillo	
175	Venegas 2	10	regular	100	Miraflores	
194	Azcarrunz	8	malo	100	San Juan de Lurigancho	
215	Retablo 4	17	bueno	100	Comas	Reserva
223	Nieveria	0	malo	100	Lurigancho	Inoperativo por fuerte descenso de la Napa freática.
225	San German	35	bueno	100	San Martín de Porres	Reserva
226	Pascana	10	bueno	100	Comas	Paralizado sin fluido electrico desde el 2015,no tiene sistema de cloro
<b>254</b>	<b>Tilda</b>	<b>6</b>	<b>regular</b>	<b>100</b>	<b>Ate</b>	<b>Reemplazado por el Pozo N° 891-Sustituto.</b>
<b>261</b>	<b>Vitarte 1</b>	<b>30</b>	<b>regular</b>	<b>100</b>	<b>Ate</b>	
<b>262</b>	<b>Vitarte 2</b>	<b>13</b>	<b>regular</b>	<b>100</b>	<b>Ate</b>	
<b>263</b>	<b>Vitarte 3</b>	<b>10</b>	<b>regular</b>	<b>100</b>	<b>Ate</b>	
266	Tungasuca	4	regular	100	Carabaylo	Paralizado sin fluido electrico desde el 2011
267	Tungasuca 3	17	regular	100	Carabaylo	Reserva
268	Plg Benavides	20	regular	100	Santiago de Surco	
269	Rosario Villa	20	regular	100	Chorrillos	
<b>278</b>	<b>Primavera</b>	<b>12</b>	<b>bueno</b>	<b>100</b>	<b>El Agustino</b>	<b>En la Actualidad funcionando.</b>
280	Pro 3	45	regular	100	Los Olivos	
<b>283</b>	<b>Angeles Vit.</b>	<b>11</b>	<b>regular</b>	<b>100</b>	<b>Ate</b>	<b>Reemplazado Por el Pozo N° 872</b>
<b>294</b>	<b>V. Carmen</b>	<b>8</b>	<b>bueno</b>	<b>100</b>	<b>Ate</b>	<b>Actual Reemplazado por el Pozo N° 889</b>
296	P. Piedra 1	20	bueno	100	Puente Piedra	Reserva
297	P. Piedra 2	37	bueno	100	Puente Piedra	Reserva
298	P. Piedra 3	47	bueno	100	Puente Piedra	Reserva
299	P. Piedra 4	66	bueno	100	Puente Piedra	Reserva
303	San Carlos	33	bueno	100	Comas	Reserva, esta trabajando directo por problema en el arrancador ( requiere cam
<b>305</b>	<b>Girasoles</b>	<b>28</b>	<b>bueno</b>	<b>100</b>	<b>Lurigancho</b>	<b>Funcionando</b>

FORMATO N° 7  
Estaciones de Bombeo de Agua Potable  
al 31.12.2018

Estación de bombeo		Capacidad de bombeo	Estado de conservación	Proporción de agua bombeada (%)	Ubicación	Observaciones
N°	Nombre	Q(l/s)				
306	Torres San Borja 2	23	regular	100	San Borja	
307	Leyendas	15	regular	100	San Miguel	
312	Pro6 9no Sec	8	bueno	100	Comas	Reserva
315	Pachacamac 2	18	regular	100	Pachacamac	
316	Pro Lima	3	regular	100	Los Olivos	Desmontado
318	Dammer Muelle	17	regular	100	Surquillo	
<b>320</b>	<b>Manylsa</b>	<b>20</b>	<b>regular</b>	<b>100</b>	<b>Ate</b>	<b>Funcionando</b>
322	Coop Flores 2	17	regular	100	San Juan de Lurigancho	
324	J.C. Tello	26	bueno	100	San Miguel	
329	J.C. Tello 2	30	regular	100	Pachacamac	
331	Plg Benavides 2	20	regular	100	Santiago de Surco	
<b>334</b>	<b>Alameda Ate</b>	<b>13</b>	<b>bueno</b>	<b>100</b>	<b>Ate</b>	<b>Funcionando</b>
337	Sangarara 2	17	bueno	100	Comas	Reserva
340	Carabaylo 1	10	bueno	100	Carabaylo	Desmontado
341	Carabaylo 2	25	bueno	100	Carabaylo	Reserva
342	Carabaylo 3	16	bueno	100	Carabaylo	Desmontado
343	San Jose	10	regular	100	El Agustino	En Reserva con Equipo.
344	Collique 1	0	demolido	100	Comas	No esta a cargo (No esta en el ITP)
346	Jose Galvez 2	33	regular	100	Pachacamac	
347	Pando 8va Etapa	0	regular	100	San Miguel	
348	Santa Luisa	10	bueno	100	Comas	Reserva
351	Puerta Pro	13	bueno	100	Los Olivos	Desmontado
<b>357</b>	<b>Cieneguilla 1</b>	<b>20</b>	<b>bueno</b>	<b>100</b>	<b>Cieneguilla</b>	<b>Funcionando-Actual en proceso de perforación de Pozo-Sustituto</b>
<b>358</b>	<b>Cieneguilla 2</b>	<b>10</b>	<b>malo</b>	<b>100</b>	<b>Cieneguilla</b>	<b>Reemplazado por el Pozo N° 867</b>
<b>359</b>	<b>Cieneguilla 4</b>	<b>12</b>	<b>malo</b>	<b>100</b>	<b>Cieneguilla</b>	<b>Ya no existe Reemplazado por el Pozo N° 866</b>
<b>360</b>	<b>Cieneguilla 10</b>	<b>12</b>	<b>malo</b>	<b>100</b>	<b>Cieneguilla</b>	<b>En Reserva con Equipo-Reemplazado por el Pozo N° 773</b>
<b>362</b>	<b>Chancas 4</b>	<b>12</b>	<b>regular</b>	<b>100</b>	<b>Santa Anita</b>	<b>En la Actualidad funcionando.</b>
363	Chancas 5	20	regular	100	Santa Anita	En la Actualidad funcionando.
365	Lurin 2	8	malo	100	Lurin	
374	Res Horizonte	26	bueno	100	San Juan de Lurigancho	se encuentra desmontado
378	Ano Nuevo	10	bueno	100	Comas	Desmontado
<b>379</b>	<b>Los Ceres</b>	<b>8</b>	<b>Malo</b>	<b>100</b>	<b>Ate</b>	<b>Funcionando</b>
<b>381</b>	<b>Vill Sta Anita</b>	<b>12</b>	<b>Malo</b>	<b>100</b>	<b>Santa anita</b>	<b>Funcionando</b>
382	Vipol 1	52	bueno	100	San Martín de Porres	Reserva
385	Ano Nuevo 2	9	bueno	100	Comas	Desmontado
387	Tacala	30	regular	100	Chorrillos	
<b>390</b>	<b>Moron</b>	<b>20</b>	<b>bueno</b>	<b>100</b>	<b>Chaclacayo</b>	<b>Funcionando</b>
392	Lucyana 2	27	sin caseta	100	Carabaylo	No esta a cargo (No esta en el ITP)
<b>393</b>	<b>Las Acacias</b>	<b>20</b>	<b>regular</b>	<b>100</b>	<b>La Molina</b>	<b>En la Actualidad funcionando.</b>
<b>394</b>	<b>San Jose Mangm</b>	<b>7</b>	<b>Malo</b>	<b>100</b>	<b>Santa Anita</b>	<b>Funcionando</b>
<b>396</b>	<b>Olimpo 2</b>	<b>17</b>	<b>regular</b>	<b>100</b>	<b>Ate</b>	<b>Funcionando</b>
<b>399</b>	<b>Alameda Ate 2</b>	<b>26</b>	<b>bueno</b>	<b>100</b>	<b>Ate</b>	<b>Funcionando</b>
<b>400</b>	<b>Huaycan 1</b>	<b>60</b>	<b>bueno</b>	<b>100</b>	<b>Ate</b>	<b>Funcionando</b>
401	Sta Luisa	30	regular	100	Comas	Desmontado
406	El Consejo	30	bueno	100	San Juan de Lurigancho	
409	El Parque	16	regular	100	San Isidro	

FORMATO N° 7  
Estaciones de Bombeo de Agua Potable  
al 31.12.2018

Estación de bombeo		Capacidad de bombeo	Estado de conservación	Proporción de agua bombeada (%)	Ubicación	Observaciones
N°	Nombre	Q(l/s)				
411	Chorrillos	30	regular	100	Chorrillos	
417	Tungasuca 4	43	bueno	100	Carabayllo	Reserva
419	Pedro Ruiz G	23	bueno	100	Ate	Funcionando
420	La Estrella	0	Malo	100	Ate	El pozo ya no es nuestro.
421	Carabayllo	23	bueno	100	Carabayllo	Reserva
423	Sta Luisa 4	20	regular	100	Los Olivos	Desmontado
424	Pueblo libre	45	regular	100	Pueblo Libre	
426	Peaje	13	regular	100	Santa Anita	Funcionando.
427	Carcamo	16	regular	100	Cercado	
428	Nissan	0	malo	100	San Miguel	en proceso de reactivación
429	Orion	17	malo	100	Santiago de Surco	
430	Primavera 2	15	bueno	100	Comas	Reserva
431	Collique 4	33	bueno	100	Comas	Reserva
432	Collique 5	33	bueno	100	Carabayllo	Reserva
433	Campoy 1	32	bueno	100	San Juan de Lurigancho	
434	Chacra Rios 2	28	regular	100	Cercado	en proceso de reactivación
437	Retablo 5	17	bueno	100	Comas	Reserva
439	San Isidro	23	regular	100	San Isidro	
440	Campoy 2	19	bueno	100	San Juan de Lurigancho	
443	Aurora	6	regular	100	Miraflores	
444	Prg. Ayacucho	37	regular	100	San Miguel	
445	Toyota	0	regular	100	San Miguel	
446	Zapallal 1	50	bueno	100	Puente Piedra	Reserva
447	Zapallal 2	53	bueno	100	Puente Piedra	Reserva
448	San Borja 9	17	bueno	100	San Borja	
449	Carabayllo 4	27	bueno	100	Carabayllo	Reserva
450	Carabayllo 5	20	bueno	100	Carabayllo	Reserva
454	Recarga 1	54	bueno	100	El Agustino	Funcionando
456	Los Chancas	20	bueno	100	El Agustino	Funcionando
457	Recarga-02	33	bueno	100	El Agustino	Funcionando
458	Los Chancas	23	bueno	100	El Agustino	Funcionando
459	Recarga 3	20	bueno	100	El Agustino	Funcionando
462	Recarga 6	14	regular	100	Ate	Funcionando
463	Recarga 7	33	regular	100	El Agustino	Funcionando
464	Recarga 8	40	regular	100	Ate	Funcionando
465	Chorrillos 2	10	regular	100	Chorrillos	
466	Recarga 9	58	regular	100	El Agustino	Funcionando
468	Recarga-10	40	regular	100	Ate	Funcionando
469	Barranco	20	regular	100	Barranco	
472	Benjamin Doig	14	regular	100	Santa Anita	Funcionando
473	Ladrs Chillón	24	bueno	100	Puente Piedra	Reserva
474	Pro 12	20	bueno	100	Los Olivos	Desmontado
475	Inv. J Prado	2	regular	100	Ate	Paralizado por fuerte descenso de la Napa freática No recuperable requiere un Pozo Sustituto.
478	Pq. Monterrico	10	Malo	100	Ate	En la Actualidad funcionando.
480	As Polo Hunt	13	regular	100	Santiago de Surco	
481	Portales JP 1	20	bueno	100	Ate	Funcionando

FORMATO N° 7  
Estaciones de Bombeo de Agua Potable  
al 31.12.2018

Estación de bombeo		Capacidad de bombeo	Estado de conservación	Proporción de agua bombeada (%)	Ubicación	Observaciones
N°	Nombre	Q(l/s)				
483	Jose Galvez 3	30	regular	100	Pachacamac	
487	El Pinar-Teo	40	bueno	100	Comas	Reserva
488	Lucyana 4	7	bueno	100	Carabaylo	Reserva
489	Los Naranjos	17	bueno	100	Los Olivos	Desmontado
490	Alameda Ate 3	10	Malo	100	Santa Anita	Reserva
492	Ceres 2	9	Malo	100	Ate	Funcionando
493	Sudamerica 2	18	regular	100	San Miguel	
494	El Planeta	11	regular	100	Cercado	
495	Ltz Puente 5	12	regular	100	Santa Anita	Funcionando
496	Palomino 3	20	regular	100	Cercado	
497	El Olivar 2	22	malo	100	San Isidro	
498	Pro 11	17	bueno	100	Los Olivos	Desmontado
499	El Palmar 2	27	regular	100	Santiago de Surco	
503	Nor Oeste	75	regular	100	Callao	Reserva
516	Pacifico	28	malo	100	Callao	Reserva
518	Baquijano	30	malo	100	Callao	Reserva
530	Bocanegra 2	73	malo	100	Callao	Reserva
531	Bocanegra 3	20	regular	100	Callao	Desmontado
532	Pescador 1	18	regular	100	Bellavista	Reserva
533	Pescador 2	45	regular	100	Bellavista	Reserva
537	Dulanto	65	regular	100	Callao	Funcionando
541	Olivar	50	regular	100	Callao	Reserva, por presion alta en la zona
542	Yahuar Huaca	40	Malo	100	Bellavista	Reserva
547	10 De Junio	23	regular	100	Callao	Reserva
549	22 Hectareas	50	regular	100	Carmen de La Legua	Reserva
550	Aeropuerto	24	regular	100	Callao	Reserva
553	Condor	66	regular	100	Callao	Reserva
554	170 Estibadores	20	malo	100	Callao	Reserva
555	Pte Piedra N° 1	13	regular	100	Carabaylo	Paralizado, falla de valvula check antes del caudalimetro y sistemade cloracion
556	Pte Piedra N° 2	15	regular	100	Carabaylo	Desmontado
557	Pte Piedra N° 3	13	Malo	100	Carabaylo	Desmontado
559	Pte Piedra N° 5	27	bueno	100	Carabaylo	Desmontado
560	Pte Piedra N° 6	37	bueno	100	Carabaylo	Reserva y no cuenta con sistema de purga.
561	Pte Piedra N° 10	27	regular	100	Carabaylo	Reserva
562	Sta. Rosa 1	50	regular	100	Callao	Reserva
565	Sesquicentenario	30	regular	100	Callao	Desmontado
566	14.6 Hectareas	30	regular	100	Callao	Reserva
567	Jorge Chavez	60	malo	100	Callao	Paralizado
568	Sta. Cruz	23	regular	100	Callao	Reserva
569	Chuquitanta	50	regular	100	San Martin de Porres	Funcionando
573	San Jose	60	regular	100	Bellavista	Funcionando
574	Reynoso 2	30	regular	100	Carmen de La Legua	Reserva
575	Previ(Nuevo)	55	regular	100	Callao	Funcionando
576	Malecon Figueredo	23	regular	100	La Punta	Funcionando
577	Gambeta	47	regular	100	Callao	Reserva
578	Colonial 2	23	regular	100	Callao	Reserva

FORMATO N° 7  
Estaciones de Bombeo de Agua Potable  
al 31.12.2018

Estación de bombeo		Capacidad de bombeo Q(l/s)	Estado de conservación	Proporción de agua bombeada (%)	Ubicación	Observaciones
N°	Nombre					
579	Bella Union 2	50	regular	100	Callao	Desmontado
580	Bocanegra P-8	53	regular	100	Callao	Reserva
581	Bocanegra P-1	63	regular	100	Callao	Reserva
582	Bocanegra P-3	70	regular	100	Callao	Paralizado por instalacion de valvulas nuevas y otros accesorios.
583	P. Internacional-2	40	regular	100	Callao	Funcionando
584	Ventanilla P-1	40	regular	100	Puente Piedra	No esta a cargo (No esta en el ITP)
587	Sta Marina Supe	30	regular	100	Callao	Desmontado
588	Sarita Colonia	33	malo	100	Callao	Desmontado
589	Castilla	60	regular	100	Callao	Reserva
590	Chivato	47	regular	100	Callao	Paralizado por problema en la linea.
591	Miranave 2	50	regular	100	Callao	Funcionando
592	Tarapaca 2	45	regular	100	Callao	OPERATIVO 06:00 A 22:00
593	San Joaquin 2	33	regular	100	Bellavista	Reserva
594	Santa Marina 2	43	regular	100	Callao	Paralizado. Han realizado pruebas pero nunca se ha lanzado a la poblacion.
595	Ciudad Pescador	27	regular	100	Callao	Reserva
596	Pte Piedra N° 7	20	bueno	100	Carabayllo	Funcionando
597	Pte Piedra N° 8	17	bueno	100	Carabayllo	Paralizado por problema en el eje del motor mas de un 1 años
598	Pte Piedra N° 9	17	bueno	100	Carabayllo	Paralizado en proceso de instalacion.
599	Jardines Viru 2	67	regular	100	Bellavista	Funcionando
600	Chama 2	27	regular	100	Santiago de Surco	
601	V. Alegre 3	13	regular	100	Santiago de Surco	
602	Magnolias 2	14	regular	100	Santiago de Surco	
603	Matellini 2	20	regular	100	Chorrillos	mia calidad
604	Lima Polo 2	13	regular	100	Santiago de Surco	
605	La Campina 3	14	regular	100	Chorrillos	
606	El Establo	17	malo	100	San Martin de Porres	No esta a cargo (No esta en el ITP)
607	Pr Sta Anita 2	10	malo	100	Santa Anita	
608	Palomino 4	0	malo	100	Cercado	Su estructura usado por el Booster CR-417
609	Cipreces 3	0	regular	100	Cercado	R/se
610	Avep 3	0	regular	100	Cercado	R/se
612	Roberto Molina	17	regular	100	Ate	
613	Pr Sta Anita 1	15	regular	100	Santa Anita	
616	Pinar 2	17	bueno	100	Comas	Paralizado por falta de una fase en la linea interna 09-2018
617	Viñas San Fco	11	malo	100	Santa Anita	
618	Wiesse	30	regular	100	Los Olivos	Desmontado
619	Pinar 1	17	bueno	100	Comas	reserva
622	Hipolito Unanue 2	0	regular	0	Lince	Mala calidad
623	Colmenares 2	0	regular	100	Pueblo Libre	
624	Clement 2	0	regular	100	Pueblo Libre	
625	Sta Constanza 2	20	regular	100	Santiago de Surco	
626	San Borja 11	26	regular	100	San Borja	
627	Leoncio Prado 2	50	malo	100	Rimac	No esta a cargo (No esta en el ITP)
628	Maranga 5	45	malo	100	San Miguel	
629	Res.Monterrico 2	0	regular	100	La Molina	En Reserva con equipo.
630	Sn Carlos-Campoy	48	bueno	100	San Juan de Lurigancho	

**FORMATO N° 7**  
Estaciones de Bombeo de Agua Potable  
al 31.12.2018

Estación de bombeo		Capacidad de bombeo	Estado de conservación	Proporción de agua bombeada (%)	Ubicación	Observaciones
N°	Nombre	Q(l/s)				
632	Canoa	15	bueno	100	San Juan de Lurigancho	
633	Proy-Italiano 1	11	bueno	100	San Juan de Lurigancho	
634	Proy-Italiano 2	22	bueno	100	San Juan de Lurigancho	
635	Proy-Italiano 3	55	bueno	100	San Juan de Lurigancho	
636	Proy-Italiano 4	28	bueno	100	San Juan de Lurigancho	
637	Proy-Italiano 5	48	bueno	100	San Juan de Lurigancho	
638	Proy-Italiano 6	24	bueno	100	San Juan de Lurigancho	
639	Proy-Italiano 7	29	bueno	100	San Juan de Lurigancho	
640	Proy-Italiano 8	27	bueno	100	San Juan de Lurigancho	
641	Proy-Italiano 9	15	bueno	100	San Juan de Lurigancho	
642	Proy-Italiano 10	19	bueno	100	San Juan de Lurigancho	
643	Proy-Italiano 11	32	bueno	100	San Juan de Lurigancho	
644	Proy-Italiano 12	31	bueno	100	San Juan de Lurigancho	
645	Proy-Italiano 13	29	bueno	100	San Juan de Lurigancho	
646	Proy-Italiano 14	23	bueno	100	San Juan de Lurigancho	
647	Proy-Italiano 15	53	bueno	100	San Juan de Lurigancho	
648	Proy-Italiano 16	13	bueno	100	San Juan de Lurigancho	
<b>649</b>	<b>Pachacutec 1</b>	<b>16</b>	<b>bueno</b>	<b>100</b>	<b>Santa Anita</b>	<b>Funcionando</b>
<b>650</b>	<b>Ltz Puente 6</b>	<b>21</b>	<b>bueno</b>	<b>100</b>	<b>Santa Anita</b>	<b>Funcionando</b>
651	Proy-Italiano 16-A	31	bueno	100	San Juan de Lurigancho	
652	Proy-Italiano 16-B	26	bueno	100	San Juan de Lurigancho	
654	San Genaro 2	26	regular	100	Carabaylo	
655	Sto Domingo 1	13	bueno	100	Carabaylo	Reserva
656	Malaspina	17	regular	100	San Martín de Porres	Reserva
657	Vipol Naranajal	10	regular	100	San Martín de Porres	Desmontado
658	Americas	36	regular	100	San Isidro	
<b>659</b>	<b>Mayorazgo 3</b>	<b>23</b>	<b>bueno</b>	<b>100</b>	<b>Ate</b>	<b>Funcionando</b>
<b>660</b>	<b>Los Productores</b>	<b>8</b>	<b>malo</b>	<b>100</b>	<b>Santa Anita</b>	<b>Funcionando</b>
661	Sto Domingo 2	10	bueno	100	Carabaylo	Reserva
662	Sto Domingo 3	16	bueno	100	Carabaylo	Reserva
<b>664</b>	<b>Portales JP 3</b>	<b>30</b>	<b>bueno</b>	<b>100</b>	<b>Chorrillos</b>	<b>Funcionando</b>
<b>665</b>	<b>Sol de Vitarte 2</b>	<b>10</b>	<b>malo</b>	<b>100</b>	<b>Ate</b>	<b>Funcionando</b>
666	San Martín 5	40	regular	100	San Martín de Porres	Paralizado por falla de la valvula de compuerta de poblacion.
667	Rosa Luz 2	66	bueno	100	Puente Piedra	Reserva
668	Pucusan P-3	17	malo	100	Pucusana	
669	Pucusan P-3A	17	malo	100	Pucusana	
670	El Rosario	53	bueno	100	San Martín de Porres	Funcionando
671	Villa Salvador P-1	50	regular	100	Pachacamac	
672	Villa Salvador P-2	33	regular	100	Pachacamac	
673	Villa Salvador P-3	23	regular	100	Pachacamac	
674	Villa Salvador P-4	26	regular	100	Pachacamac	
675	Villa Salvador P-5	17	regular	100	Pachacamac	
676	Villa Salvador P-6	13	regular	0	Pachacamac	
678	El Golf	15	regular	100	Santiago de Surco	
679	Chicmabamba P-4	36	malo	100	San Martín de Porres	Reserva
680	La Florida P-9	20	malo	100	San Martín de Porres	Paralizado por falta tuberia conectar tuberia a la poblacion

FORMATO N° 7  
Estaciones de Bombeo de Agua Potable  
al 31.12.2018

Estación de bombeo		Capacidad de bombeo	Estado de conservación	Proporción de agua bombeada (%)	Ubicación	Observaciones
N°	Nombre	Q(l/s)				
682	Sta Rosa 2	23	bueno	100	Ate	Funcionando
683	Sto Domingo 4	57	regular	100	Carabayllo	Paralizado por problemas en el selenoide
684	Aposte	10	bueno	100	Los Olivos	Paralizado por mala calidad de agua
685	Los Granados 2	20	sin caseta	100	Santiago de Surco	
687	Virgen Fatima P-10	30	bueno	100	San Martín de Porres	proceso de desmontaje
688	Aznapuquio P-5	27	bueno	100	Los Olivos	Desmontado
689	Aznapuquio P-12	18	regular	100	San Martín de Porres	Desmontado
690	Aznapuquio P-13	23	regular	100	San Martín de Porres	Paralizado, esta trabado por lodo en el motor.
691	Milla Ochoa 2	15	malo	100	Los Olivos	Desmontado
692	Milla Ochoa 3	27	malo	100	Los Olivos	Desmontado
693	Milla Ochoa 10	17	regular	100	Los Olivos	Desmontado
694	AH. Sn Martín 4	20	malo	100	Los Olivos	Desmontado
695	A.H San Martín 5	20	regular	100	Los Olivos	Desmontado
696	Laura Calle 6	14	malo	100	Los Olivos	Desmontado
697	Cartavio	23	sin caseta	100	Santiago de Surco	caseta provisional
699	Ov. La Fontana	12	bueno	100	La Molina	Funcionando
700	Chavin 2	47	bueno	100	San Juan de Lurigancho	
701	Las Cascadas	18	bueno	100	Ate	Funcionando
702	Surco 4	30	malo	100	Santiago de Surco	falta techado
703	Los Rosales	20	regular	100	Santiago de Surco	falta techado
704	Rio Santa	13	bueno	100	Los Olivos	Desmontado
706	San Miguelito	50	regular	100	San Miguel	
707	Bocatoma - Atarjea	35	regular	100	El Agustino	Funcionando
709	Miguel Grau	13	regular	100	Santa Anita	Funcionando
710	Fdo Copacabana 1	33	bueno	100	Puente Piedra	Reserva
711	Fdo Copacabana 2	57	bueno	100	Puente Piedra	Reserva
712	Fdo Copacabana 3	60	bueno	100	Puente Piedra	Reserva
713	Jose Galvez 4	30	regular	100	Pachacamac	
714	Huaycan 2	39	bueno	100	Ate	En Reparación
715	Huaycan 3	54	bueno	100	Ate	Funcionando
716	Santa Elisa	26	bueno	100	Los Olivos	Desmontado
717	Estrella	12	malo	100	Los Olivos	Desmontado
718	San Genaro 1	13	regular	100	Chorrillos	
719	Los Olivos Pro-P1	12	regular	100	Los Olivos	Desmontado
720	Los Olivos Pro-P2	40	bueno	100	Los Olivos	Desmontado
721	Alborada-PT1	13	bueno	100	Comas	Desmontado
722	Alborada-PT3	22	bueno	100	Comas	Reserva
723	Alborada-PT4	23	bueno	100	Comas	Desmontado
724	Alborada-PT5	33	bueno	100	Comas	Reserva
725	Alborada-PT2	13	regular	100	Comas	Reserva
726	Miramar 2	48	regular	100	San Miguel	Produce 48 L/s.
727	Asnapuquio C1	36	regular	100	San Martín de Porres	Desmontado
728	Asnapuquio C2	33	regular	100	San Martín de Porres	Desmontado
729	Asnapuquio C4	33	regular	100	San Martín de Porres	Desmontado
730	Asnapuquio P9	43	regular	100	San Martín de Porres	Reserva
732	Villa Nueva Toledo	14	malo	100	Cieneguilla	Actual reemplazado por el Pozo N° 870.
734	La Merced P2	0	regular	100	Ate	En Reserva sin equipo.

FORMATO N° 7  
Estaciones de Bombeo de Agua Potable  
al 31.12.2018

Estación de bombeo		Capacidad de bombeo	Estado de conservación	Proporción de agua bombeada (%)	Ubicación	Observaciones
N°	Nombre	Q(l/s)				
736	La Merced P4	0	regular	100	Ate	En Reserva con equipo.
737	La Merced P5	0	regular	100	Ate	En Reserva con equipo totalmente nuevo.
738	Taboadita 2	43	regular	100	Bellavista	
739	Maranga 6	0	malo	100	San Miguel	R/se por mala calidad de agua.
741	German Astete 3	0	regular	100	San Miguel	R/se por mala calidad de agua.
743	Hda San Lorenzo C-5	13	bueno	100	Puente Piedra	reserva ,no tiene desague
744	Hda San Lorenzo C-10	20	bueno	100	Puente Piedra	reserva ,no tiene desague
745	Remanzo Sta Clara	26	bueno	100	Ate	Funcionando
747	Lot.Puente 7	12	regular	100	Santa Anita	En proceso de reparación.
748	San Martin 6	30	regular	100	San Martín de Porres	Paralizado
749	Cideproc	10	malo	0	Pachacamac	
754	Pando 8	32	bueno	100	San Miguel	Produce 32 L/s
755	Pando 9	17	bueno	100	San Miguel	Produce 17 L/s.
756	Portales de Ceres	10	regular	100	Santa Anita	En proceso de reparación.
757	Parque de Fatima	26	regular	100	Chorrillos	
758	S Ant Carapongo P1	45	bueno	100	Lurigancho	Funcionando
759	Pachacutec 2(El Pino)	26	bueno	100	Santa Anita	Funcionando
760	Coop. 27 de Abril P1	16	regular	100	Ate	Funcionando
761	Coop. 27 de Abril P2	16	regular	100	Ate	Funcionando
762	Cerro Candela P1	27	regular	100	Ate	Funcionando
763	Cerro Candela P2	24	regular	100	Ate	Funcionando
764	Cerro Candela P3	14	bueno	100	Ate	Funcionando
765	Cerro Candela P4	16	bueno	100	Ate	Funcionando
766	Cerro Candela P5	23	bueno	100	Ate	Funcionando
767	Cerro Candela P6	35	bueno	100	Ate	Funcionando
768	Cerro Candela P7	27	bueno	100	Ate	Funcionando
770	Terraz. Caraponguillo	61	bueno	100	Lurigancho	Funcionando
771	Maranga 7	42	bueno	100	San Miguel	Produce 42 L/s
772	Avep-4	48	bueno	100	Cercado	Produce 48 L/s
773	Cieneguilla 11	17	sin caseta	100	Cieneguilla	Funcionando
774	Tambo Viejo 2	5	sin caseta	100	Cieneguilla	Funcionando
776	El Trebol 3	45	regular	100	San Martín de Porres	No esta a cargo de enerlectric (No esta en el ITP)
778	Los Cedros PP1	46	regular	100	Puente Piedra	Desmontado
779	Los Cedros PP2	53	regular	100	Puente Piedra	reserva con equipos
780	Palao 3	0	sin caseta	100	San Martín de Porres	No esta a cargo de enerlectric (No tiene caseta esta al costado del P-162)
781	Lola Ferreyros 2	30	sin caseta	100	San Martín de Porres	No tiene caseta esta al costado del P-286 que esta fuera del ITP
782	Recarga 11	16	regular	100	El Agustino	Funcionando
783	Camino Real 2	30	sin caseta	100	La Molina	En Reserva sin equipo.
784	Camacho 3	20	bueno	100	La Molina	En Reserva sin equipo.
785	Vipol 4	8	malo	100	Los Olivos	No esta a cargo (No tiene caseta esta al costado del P-384 que esta fuera del I
786	Jardin 2	45	regular	100	Lince	
787	Von Humboldt 2	20	regular	100	Miraflores	
788	San Roque	17	malo	100	Los Olivos	Desmontado
789	Trebol de Chavarria	43	malo	100	San Martín de Porres	Desmontado
791	Prolima	16	bueno	100	Los Olivos	Reserva
792	Habitamesa P-3	15	regular	100	Carabayllo	Desmontado

FORMATO N° 7  
Estaciones de Bombeo de Agua Potable  
al 31.12.2018

Estación de bombeo		Capacidad de bombeo	Estado de conservación	Proporción de agua bombeada (%)	Ubicación	Observaciones
N°	Nombre	Q(l/s)				
793	Habitamesa P-5	32	regular	100	Carabaylo	Desmontado
795	H. Zevallos 2	35	bueno	100	Ate	En la Actualidad funcionando.
796	Los Sauces 2	10	bueno	0	Surquillo	
797	Los Membrillos	20	sin caseta	100	La Molina	En Reserva sin equipo.y sin caseta.
798	Jardin Azul	38	bueno	100	Ate	Funcionando
799	La Ensenada PP-1	20	malo	100	Puente Piedra	Desmontado
800	La Ensenada PP-2	17	regular	100	Puente Piedra	Reserva
801	Los Naranjitos PP-7	30	regular	100	Puente Piedra	Reserva
802	La Grama P-11	13	regular	100	Puente Piedra	Reserva
803	Huertos de Lurin 3	30	sin caseta	100	Lurin	cerco enmallado
804	kumamoto PP-9	45	regular	100	Puente Piedra	Reserva
805	kumamoto PP-10	45	regular	100	Puente Piedra	Reserva
806	kumamoto PP-11	45	regular	100	Puente Piedra	Reserva
807	Santa Clara P - 1	32	bueno	100	Ate	Funcionando
808	Santa Clara P - 2	30	bueno	100	Ate	Funcionando
809	Hijos de Apurimac-Sta	10	regular	100	Ate	Funcionando
810	Sto Domingo Carabaylo	20	bueno	100	Carabaylo	Reserva
811	Nuevo Lurin 2	19	bueno	100	Lurin	
812	Nueva Alianza P-2	32	bueno	100	Chaclacayo	Funcionando
813	Moterrico P-2	33	regular	0	Santiago de Surco	
814	Armatambo P-2	1	regular	0	Chorrillos	
815	Esquema Tacala	25	sin caseta	0	Chorrillos	solo tubo ciego
816	Esq. Surco P1 - Capulla	35	sin caseta	0	Santiago de Surco	solo tubo ciego
817	Esq. Surco P2- Rosales	40	sin caseta	100	Santiago de Surco	solo tubo ciego
818	Alameda de Naña P-1	34	bueno	100	Lurigancho	Funcionando
819	Nieveria 2	0	sin caseta	100	Lurigancho	Inoperativo, Por fuerte descenso de la Napa Freática -No recuperable.
820	Sol de Huampani P1	39	bueno	100	Lurigancho	Funcionando
821	Vista Alegre P1 AV-1	31	bueno	100	Santa Anita	Funcionando
822	Vista Alegre P2 (AV-2)	37	bueno	100	Santa Anita	Funcionando
823	Vista Alegre P3 (AV-3)	15	regular	100	Santa Anita	Funcionando
824	Vista Alegre SP4 (AV-4)	20	bueno	100	Santa Anita	Funcionando
825	Ceres P1 (AV-5)	10	malo	100	Santa Anita	Funcionando
826	Santa Martha P1 (AV-6)	9	malo	100	Ate	Funcionando
827	Santa Martha P2 (AV-7)	57	bueno	100	Ate	Funcionando
828	Huaycan Alto P1 (AV-8)	73	bueno	100	Ate	Funcionando
829	Huaycan Alto P2 (AV-9)	40	bueno	100	Ate	Funcionando
830	Huaycan Alto P3 (AV-10)	33	bueno	100	Ate	En proceso de reparación.
831	Cerro Candela P2 (AV-11)	40	bueno	100	Ate	Funcionando
832	Miguel Grau P1 (AV-12)	80	bueno	100	Ate	Funcionando
833	Carapongo PP-1	60	bueno	100	Ate	Funcionando
834	Miguel Grau PP-2	48	bueno	100	Chaclacayo	Funcionando
835	Los Sureños P-6 (Ca-3)	50	regular	100	Puente Piedra	reserva - No cuenta con sistema de cloro.
836	La Ensenada D P-12 (Ca-4)	46	bueno	100	Puente Piedra	reserva con bajo acudal
837	La Ensenada C P-5 (Ca-5)	50	bueno	100	Puente Piedra	Funcionando
838	Jerusalem C-8 (Ca-9)	30	regular	100	Puente Piedra	Paralizado, en proceso de prueba ,falta de fluido electrico
839	Jerusalem C-11 (Ca-10)	40	regular	100	Puente Piedra	Reserva
840	Puente Piedra P-8 (Ca-11)	34	regular	100	Puente Piedra	Paralizado falla en el motor

FORMATO N° 7  
Estaciones de Bombeo de Agua Potable  
al 31.12.2018

Estación de bombeo		Capacidad de bombeo	Estado de conservación	Proporción de agua bombeada (%)	Ubicación	Observaciones
N°	Nombre	Q(l/s)				
841	Zapallal C-6 ( Sust. P65	36	bueno	100	Puente Piedra	Funcionando
842	El Cuadro	24	regular	100	Chaclacayo	Funcionando
843	PPC-Campoy	30	bueno	100	San Juan de Lurigancho	
844	Tambo Viejo 3	14	Bueno	100	Cieneguilla	Funcionando
845	La Ensenada B P-3 (Ca	40	bueno	100	Puente Piedra	Reserva
846	La Ensenada B P-4 (Ca	30	bueno	100	Puente Piedra	Reserva
847	La Ensenada C P-13 (C	20	bueno	100	Puente Piedra	Reserva
848	La Ensenada A P-1 (Ca	16	bueno	100	Puente Piedra	Reserva
849	La Ensenada A P-2 (Ca	33	bueno	100	Puente Piedra	Reserva
850	Pachacutec P-8	17	bueno	100	Puente Piedra	Reserva
851	Pachacutec P-12	18	bueno	100	Carabayllo	Desmontado
852	Pachacutec P-13	40	bueno	100	Carabayllo	Reserva
853	El Hueso P1	22	malo	100	Carabayllo	No esta a cargo (No esta en el ITP)
854	Punta Hermosa P-2	10	malo	100	San Bartolo	peretece al municipio
855	Punta Hermosa P-3	13	malo	100	Punta Hermosa	peretece al municipio
856	Hijos de Apurimac 2	25	Bueno	100	Ate	Funcionando
857	Esquema Valle Amaut	57	Bueno	100	Ate	Funcionando
858	Esquema Valle Amaut	23	Bueno	100	Ate	Funcionando
859	Nieveria 3	30	bueno	100	Lurigancho	Funcionando
860	San Carlos Ate-02	20	sin caseta	100	Santa Anita	En Reserva sin equipo y sin caseta.
861	P-1 Manchay Bajo I	57	bueno	100	Pachacamac	
862	P-2 Picapiedra	35	bueno	100	Pachacamac	
863	P-3 Manchay Bajo II	28	bueno	100	Pachacamac	
864	P-6 Manchay Bajo III	25	bueno	100	Pachacamac	
865	P-5 Guayabo	0	bueno	100	Pachacamac	
866	Cieneguilla-12	17	Bueno	100	Cieneguilla	Funcionando
867	Cieneguilla-13	23	sin caseta	100	Cieneguilla	Sutituto del ExPozo N° 358-Cieneguilla-02
868	Esquema Santa Maria	23	bueno	100	Lurigancho	Funcionando
869	Esquema Santa Maria	40	bueno	100	Lurigancho	Funcionando
870	Cieneguilla-14	20	sin caseta	100	Cieneguilla	Funcionando
871	Alamadedada de Naña-0	57	bueno	100	Lurigancho	Funcionando
872	Angeles de Vitarte-02	20	regular	100	Lurigancho	Funcionando
873	Santa Anita-03	23	regular	100	Santa Anita	Funcionando
874	Pucusana 4	17	malo	100	Chilca	
876	San Antonio de Carapongo	65	bueno	100	Lurigancho	Funcionando
877	Esquema Horacio Zeballos	43	bueno	100	Ate	Funcionando
878	Esquema La Gloria-(Pariac	30	bueno	100	Ate	Funcionando
879	Esquema Pariachi-01	20	bueno	100	Ate	Funcionando
880	Esquema Pariachi-02	20	bueno	100	Ate	Funcionando
881	Esquema La Gloria-02-(Par	46	bueno	100	Ate	Funcionando
882	Esquema La Gloria-03-(Pa	50	bueno	100	Ate	Funcionando
883	Esquema San Juan-01-(Par	45	bueno	100	Ate	Funcionando
884	Esquema San Juan-02-(Par	43	bueno	100	Ate	Funcionando
886	Sol de Huampani-4ta-Etapa	60	bueno	100	Lurigancho	Funcionando
888	Asociación Huscar-Ate	35	bueno	100	Ate	Funcionando
889	Virgen del Carmen-02	20	malo	100	Ate	Funcionando
P01	Proy. Chillón	18	bueno	100	Puente Piedra	

**FORMATO N° 7**  
**Estaciones de Bombeo de Agua Potable**  
**al 31.12.2018**

Estación de bombeo		Capacidad de bombeo	Estado de conservación	Proporción de agua bombeada (%)	Ubicación	Observaciones
N°	Nombre	Q(l/s)				
P02	Proy. Chillón	42	bueno	100	Carabaylo	
P03	Proy. Chillón	50	bueno	100	Carabaylo	
P04	Proy. Chillón	25	bueno	100	Carabaylo	
P05	Proy. Chillón	58	bueno	100	Carabaylo	
P06	Proy. Chillón	41	bueno	100	Carabaylo	
P07	Proy. Chillón	56	bueno	100	Carabaylo	
P08	Proy. Chillón	39	bueno	100	Carabaylo	
P09	Proy. Chillón	45	bueno	100	Carabaylo	
P10	Proy. Chillón	34	bueno	100	Carabaylo	
P11	Proy. Chillón	51	bueno	100	Carabaylo	
P12	Proy. Chillón	55	bueno	100	Carabaylo	
P13	Proy. Chillón	57	bueno	100	Carabaylo	
P14	Proy. Chillón	58	bueno	100	Carabaylo	
P15	Proy. Chillón	54	bueno	100	Carabaylo	
P16	Proy. Chillón	25	bueno	100	Carabaylo	
P17	Proy. Chillón	74	bueno	100	Carabaylo	
P18	Proy. Chillón	56	bueno	100	Carabaylo	
P19	Proy. Chillón	59	bueno	100	Carabaylo	
P20	Proy. Chillón	29	bueno	100	Carabaylo	
P21	Proy. Chillón	51	bueno	100	Carabaylo	
P22	Proy. Chillón	26	bueno	100	Carabaylo	
P23	Proy. Chillón	58	bueno	100	Carabaylo	
P24	Proy. Chillón	45	bueno	100	Carabaylo	
P25	Proy. Chillón	48	bueno	100	Carabaylo	
P26	Proy. Chillón	65	bueno	100	Carabaylo	
P27	Proy. Chillón	24	bueno	100	Carabaylo	
P28	Proy. Chillón	26	bueno	100	Carabaylo	