

OBRA : DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE RESERVORIOS

ITEM 1: DEMOLICIÓN DEL RESERVORIO ELEVADO EXISTENTE R-66 DE 1000 M3 UBICADO EN LA AV. ELVIRA GARCIA Y GARCIA N° 2225 UNIDAD VECINAL MIRONES DISTRITO DE CERCADO DE LIMA

ITEM 2: DEMOLICIÓN DEL RESERVORIO ELEVADO EXISTENTE R-526 DE 500 M3 UBICADO EN LA CDRA. 31 DE LA CALLE PEREZ DE TUDELA MIRONES BAJOS DISTRITO DE CERCADO DE LIMA

2020

Índice del Expediente técnico

ITEM 1: Demolición del Reservorio Elevado Existente R-66 de 1000m³ ubicado en la Av. Elvira García y García N°2225 Unidad Vecinal Mirones Distrito de Cercado de Lima

	Pag.
Memoria descriptiva	05
Especificaciones técnicas	15
Plano de ubicación	49
Metrados	52
Presupuesto de obra	55
Análisis de precios unitarios.....	58
Relación de precios y cantidades de recursos requeridos por tipo	85
Calendario de avance	89
Fórmula Polinómica	93
Diagnóstico y recomendaciones de seguridad y salud para trabajos de demolición	95
de tanque reservorio de agua R-66 U.V. Mirones – Cercado de Lima	
Gastos generales fijos y variables	104
Equipamiento	106
Panel fotográfico	110
Otros documentos del expediente técnico	114
Términos de referencia intervención social	115
Ficha de cumplimiento de compromiso ambiental	130

ITEM 2: Demolición del Reservorio Elevado Existente R-526 de 500m³ ubicado en la Cdra. 31 de la Calle Pérez de Tudela Mirones Bajos Distrito de Cercado de Lima

	Pag.
Memoria descriptiva	145
Especificaciones técnicas	155
Plano de ubicación	184
Metrados	187
Presupuesto de obra	190
Análisis de precios unitarios.....	193

Relación de precios y cantidades de recursos requeridos por tipo	217
Calendario de avance	221
Fórmula Polinómica	225
Diagnóstico y recomendaciones de seguridad y salud para trabajos de demolición	227
de tanque reservorio de agua R-526 Mirones Bajos – Cercado de Lima	
Gastos generales fijos y variables	236
Equipamiento	238
Panel fotográfico	242
Otros documentos del expediente técnico	248
Términos de referencia intervención social	249
Ficha de cumplimiento de compromiso ambiental	264